

Reportage esclusivo all'interno di Piazza della Libertà. Vi mostriamo i pilastri che hanno causato il crollo

Piazza della Libertà: il cantiere (secondo il reportage a firma di Carmine Benincasa), versa in condizioni di completo abbandono. In alcune zone (nei piani sotterranei) sono visibili infiltrazioni d'acqua nonché usura dei materiali. Fa brutta mostra una scala mobile, naturalmente mai utilizzata, che appare già completamente distrutta. Inoltre, sempre secondo il reportage, sono stati completamente distrutti o portati via i sanitari dai bagni; anche a causa di un cantiere probabilmente non controllato ed accessibile da più punti. A partire dalla zona della stazione marittima. In esclusiva su Cronache le foto del disastro e quelle dei pilastri che hanno ceduto provocando il crollo della struttura. Tutte le foto sul nostro quotidiano.